

УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела по
Анучинскому муниципальному району
департамента труда и социального развития
Приморского края

В.В. Потерба

« 18 » января 2018 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 2ОП-85-19**

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта **Виноградовский филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа с. Анучино Анучинского района Приморского края»**

1.2. Адрес объекта **ул. Арсеньевская 1а, с. Виноградовка, Анучинский район, Приморский край**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- одно здание (**двухэтажное**) **1723,9 кв.м**

- наличие прилегающего земельного участка (**да**, нет); **13400,0 кв.м**

1.4. Год постройки здания **1983 г.**, последнего капитального ремонта **2013 г. (пристройка)**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* **2018**, *капитального* **2018**
сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Виноградовский филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа с. Анучино Анучинского района Приморского края» / Виноградовский филиал МБОУ школы с. Анучино**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **ул. Лазо 4, с. Анучино, Анучинский район, Приморский край**

1.8. Основание для пользования объектом **в оперативном управлении**

1.9. Форма собственности **муниципальная**

1.10. Территориальная принадлежность **муниципальная**

1.11. Вышестоящая организация **Казённое учреждение «Муниципальный орган управления образования Анучинского района Приморского края»**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **ул. Лазо 6, с. Анучино, Анучинский район, Приморский край** телефон: 8 (42362) 91-6-64, факс: 8(42362)91-6-64, e-mail: **anuchinsky_ed@mail.ru.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности **образовательная**

2.2 Виды оказываемых услуг: **предоставление начального, основного, среднего и дополнительного образования**

2.3 Форма оказания услуг: **очно-заочная, на дому**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети 6,5 — 18 лет

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: все категории

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 58 чел.(факт.) /192 чел. (пропускн.способн.)

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да).

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Школьный автобус: Варваровка -Смольное- Виноградовка, Виноградовка-Ильмаковка- Виноградовка, до школы.

Пригородный автобус №583 Арсеньев-Виноградовка - Арсеньев

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - не имеется

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта (школьный автобус) 30 м

пригодный автобус: 300 м.

3.2.2 время движения школьный автобус(пешком) 3 мин

пригородный автобус (пешком) 10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да)

3.2.4 Перекрестки: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (---)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:

«А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

«ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно;

«ВНД» - доступность не организована (временно недоступно).

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (О,У,Г,С, ДУ (К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,У,О,С) ДУ(К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (У,С,Г) ДУ (К,О)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(О,С,Г,У) ДУ (К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,У, Г) ДУ (С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается:ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД–временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

ДЧ-И (О,Г,С,У), ДУ; В связи с тем, что ширина дверного проема учебных кабинетов менее 0.9 м, отсутствуют горизонтальные поручни, размеры туалетной комнаты менее 1.65 и 1.8 м, выключатели и розетки в помещениях на высоте 1.5 м от уровня пола, нет кнопки вызова персонала, костылей и других принадлежностей, поручней.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	На I этаже не нуждается Пути эвакуации: ремонт текущий На II этаже техническое решение невозможно -организация предоставления услуг по варианту "Б"
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Техническое решение невозможно
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	_____
8	Все зоны и участки	Ремонт: текущий + капитальный +техническое решение невозможно + организация предоставления услуг по варианту "Б".

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ **2018-2019 гг.**

в рамках исполнения - Подпрограммы социальной поддержки инвалидов «Доступная среда муниципальной программы «Развитие социально-культурной сферы Анучинского муниципального района на 2015-2019 гг. в последующие годы в рамках целевых программ и планов»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Обеспечение условной доступности: с помощью сотрудников учреждения, обучение на дому, дистанционно

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **Доступность условная всем категориям инвалидов**

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

Согласование **Администрации Анучинского муниципального района** / учредителя

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

(*наименование документа и выдавшей его организации, дата*)- **нет**

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) **на сайте МБОУ школы с.Анучино**

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 16 » января 2018 г.
2. Акта обследования объекта: № акта _1_ от « 18 » января 2018 г.
3. Решения Комиссии (рабочей группы) от « 25 » января 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая Виноградовским филиалом
МБОУ школы с. Анучино
_____ О.А. Глушак
«16» января 2018 г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 2ОП-85-19

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Виноградовский филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа с. Анучино Анучинского района Приморского края»

1.2. Адрес объекта ул. Арсеньевская 1а, с. Виноградовка, Анучинский район, Приморский край

1.3. Сведения о размещении объекта:

- одно здание (двухэтажное) 1723,9 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 13400,0 кв.м

1.4. Год постройки здания 1983г., последнего капитального ремонта 2013 г. (пристройка)

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* 2018, *капитального* 2018

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Виноградовский филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа с. Анучино Анучинского района Приморского края» / Виноградовский филиал МБОУ школы №1 с. Анучино

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) ул. Лазо 4, с. Анучино, Анучинский район, Приморский край

1.8. Основание для пользования объектом в оперативном управлении

1.9. Форма собственности муниципальная

1.10. Территориальная принадлежность муниципальная

1.11. Вышестоящая организация Казённое учреждение «Муниципальный орган управления образования Анучинского района Приморского края»

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты ул.Лазо 6, с. Анучино, Анучинский район, Приморский край телефон:8 (42362) 91-6-64, факс: 8(42362)91-6-64, e-mail: anuchinsky_ed@mail.ru.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности образовательная

2.2 Виды оказываемых услуг: предоставление начального, общего, среднего и дополнительного образования

2.3 Форма оказания услуг: очно-заочная, на дому

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети 6,5 — 18 лет

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: все категории

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 58 чел.(факт.) /192 чел. (пропускн.способн.)

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да).

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Школьный автобус: Варваровка -Смольное- Виноградовка, Виноградовка-Ильмаковка-Виноградовка, до школы.

Пригородный автобус №583 Арсеньев-Виноградовка - Арсеньев

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - не имеется

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта (школьный автобус) 30 м

пригодный автобус: 300 м.

3.2.2 время движения школьный автобус(пешком) 3 мин

пригородный автобус (пешком) 10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да)

3.2.4 Перекрестки: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (---)

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)*с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ

6	с нарушениями умственного развития	ДУ
---	------------------------------------	----

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	На I этаже не нуждается Пути эвакуации: ремонт текущий На II этаже техническое решение невозможно -организация предоставления услуг по варианту "Б"
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Техническое решение невозможно
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	_____
8	Все зоны и участки	Ремонт: текущий + капитальный +техническое решение невозможно + организация предоставления услуг по варианту "Б".

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на сайте МБОУ школы с.Анучино

О.А. Глушак – заведующая Виноградовским филиалом МБОУ школы с. Анучино.

Тел. 8 (42361)92-3-21, shkola.vinogradovka@yandex.ru

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела по
Анучинскому муниципальному району
департамента труда и социального развития
Приморского края

В.В. Потерба
« 18 » января 2018 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 2ОП-85-19**

«18 » января 2018 г.

**с. Виноградовка, Анучинского района
Приморского края**

Наименование территориального
образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта **Виноградовский филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа с. Анучино Анучинского района Приморского края»**

1.2. Адрес объекта **ул. Арсеньевская 1а, с. Виноградовка, Анучинский район, Приморский край**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- одно здание (**двухэтажное**) **1723,9 кв.м**

- наличие прилегающего земельного участка (**да**, нет); **13400,0 кв.м**

1.4. Год постройки здания **1983г.**, последнего капитального ремонта **2013 г. (пристройка)**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* **2018**, *капитального* **2018**
сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Виноградовский филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа с. Анучино Анучинского района Приморского края» / Виноградовский филиал МБОУ школы с.Анучино**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **ул.Лазо 4, с. Анучино, Анучинский район, Приморский край**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: **образовательная деятельность**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Школьный автобус: Варваровка -Смольное- Виноградовка, Виноградовка-Ильмаковка- Виноградовка, до школы.

Пригородный автобус №583 Арсеньев-Виноградовка - Арсеньев

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - **не имеется**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта (школьный автобус) **30** м

пригодный автобус: **300 м.**

3.2.2 время движения школьный автобус(пешком) **3** мин

пригородный автобус (пешком) **10 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**да**)

3.2.4 Перекрестки: **нет**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* (---)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

«А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

«ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно;

«ВНД» - доступность не организована (временно недоступно).

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	1,2	1,2
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (О,У,Г,С, ДУ (К)	3,4	3
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,У,О,С) ДУ(К)	5,7,9,10	4,5,6,7,8, 9
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (У,С,Г) ДУ (К,О)	6	10,11,12
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(О,С,Г,У) ДУ (К)	8	13,14
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,У, Г) ДУ (С)	11	15,16
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В	---	---

**Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

ДЧ-И (О,Г,С,У), ДУ; В связи с тем, что ширина дверных проемов кабинетов менее 0.9 м, имеется порог, превышающий 0.025 м, отсутствуют горизонтальные поручни, размеры туалетной комнаты менее 1.65 и 1.8 м, выключатели и розетки в помещениях на высоте 1.5 м от

уровня пола, нет кнопки вызова персонала, костылей и других принадлежностей, поручней. Доступно условно всем категориям инвалидов: с помощью сотрудников филиала или на дому.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	На I этаже не нуждается Пути эвакуации: ремонт текущий На II этаже техническое решение невозможно -организация предоставления услуг по варианту "Б"
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Техническое решение невозможно
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	_____
8	Все зоны и участки	Ремонт: текущий + капитальный +техническое решение невозможно + организация предоставления услуг по варианту "Б".

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ **2018-2019 гг.**

в рамках исполнения - Подпрограммы социальной поддержки инвалидов «Доступная среда муниципальной программы «Развитие социально-культурной сферы Анучинского муниципального района на 2015-2019 гг. в последующие годы в рамках целевых программ и планов»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **Обеспечение условной доступности с помощью сотрудников учреждения, обучение на дому, дистанционно**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **доступно условно всем категориям инвалидов**

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии **Администрация Анучинского муниципального района** (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства, архитектуры -----

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;-----

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);-----

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов **да**;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) – **нет**

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на сайте МБОУ школы с.Анучино (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.
2. Входа(входов) в здание на 2 л.
3. Путей движения в здании на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 2 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты фотофиксации на объекте отдела по Анучинскому МР ДТСР ПК на 5 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ - План-схема отдела на 3 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

1. Вход в здание

2. Путь движения в здании

3. Зоны целевого назначения объекта

4. Санитарно-гигиенические помещения

5. Системы информации (и связи) на объекте

Председатель профсоюзного комитета Е.Я.Нефёдова Неф

Результаты фотофиксации на объекте отдела по Анучинскому МР ДТСР ПК на 5 л.

Поэтажи (Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Члены рабочей группы:

1. Главный консультант отдела по Анучинскому муниципальному району департамента труда и Б.А.Шилин Шилин

Руководитель соцразвития Приморского края

2. Специалист отдела архитектуры и строительства администрации Анучинского муниципального района Т.А.Ковальчук Ковальчук

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

З. Председатель районного общества инвалидов Г.П.Козленко
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Управленческое решение согласовано « 23 » января 2014 г. (протокол № 1)

Комиссией (название) утвердить паспорт доступности

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 20П-85-19 от «18» января 2018 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Виноградовский филиал МБОУ школы с. Анучино. с. Виноградовка, ул. Арсеньевская,
1а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фот	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1	1	Не выявлены			
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	2	2	Не выявлены			
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Не выделено парковочное место		Выделить парковочное место с нанесением контуров и установкой знака	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Выделить одно парковочное место для транспорта инвалидов на расстоянии не более 50 м от входа в здание.		Выделить парковочное место с нанесением контуров и установкой знака	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к Виноградовскому филиалу МБОУ школы с.Анучино	ДП-В	1, 2	1,2	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Территория, прилегающая к Виноградовскому филиалу МБОУ школы с.Анучино, доступна для всех категорий инвалидов.**

Φοτο Νο1



Φοτο Νο2



к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 20П-85-19 от «18» января 2018 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Виноградовский филиал МБОУ школы №1 с. Анучино. с. Виноградовка, ул. Арсеньевская, 1а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	есть	4	3	Переносной пандус Установка стационарного		Установка стационарного пандуса	ТР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	4	3	Замечаний не выявлено			
2.4	Дверь (входная)	есть	3	3	Не выявлено			
2.5	Тамбур	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Установка стационарного пандуса		Установка стационарного пандуса	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание Виноградовского филиала МБОУ школы №1 с.Анучино	ДП-И (О,У,Г,С, ДУ (К)	3, 4	3	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Вход в здание Виноградовского филиала МБОУ школы с.Анучино доступен всем категориям инвалидов.**

Фото №3



к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 20П-85-19 от «18» января 2018 г.

I Результаты обследования:**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)****Виноградовский филиал МБОУ школы №1 с. Анучино. с. Виноградовка, ул. Арсеньевская, 1а**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль)	есть	5	4,5,6	Не выявлено			
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	7	7	Не нанесена на крайние ступени яркая краска. Отсутствует пандус на второй этаж.	К,С	Нанести яркую краску на крайние ступени. Установка пандуса на второй этаж не целесообразна. Организация предоставления услуг по варианту "Б"	ТР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	9	8	Отсутствует пандус с внутренней стороны входа		Установить пандус с внутренней стороны входа	ТР
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	нет						
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	10	9	Отсутствует пандус.	К	Установить пандус	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не нанесена на крайние ступени лестницы яркая краска. Отсутствует пандус у порога с внутренней стороны входа в здание и на эвакуационных путях.		Нанести яркую краску на крайние ступени. Установка пандуса на второй этаж не целесообразна. Организация предоставления услуг	ТР

				Отсутствует пандус на 2-й этаж.		по варианту "Б". Установить пандус со внутренней стороны входа и на эвакуационных путях.	
--	--	--	--	---------------------------------	--	---	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения в Виноградовском филиале МБОУ школы с.Анучино	ДЧ-И (Г,У,О,С) ДУ(К)	5,7,9,10	4,5,6,7,8,9	Текущий ремонт. Организация предоставления услуг по варианту "Б"

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Пути движения в Виноградовском филиале МБОУ школы с.Анучино частично доступны для инвалидов категории О,С,Г,У и условно доступны для категории К, но при устройстве пандусов будет обеспечена полная доступность.**

Фото №4



Φοτο Νο5



Φοτο Νο6



Φοτο Νο7



Φοτο Νο 8



Φοτο Νο9



к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 20П-85-19 от «18» января 2018 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Виноградовский филиал МБОУ школы с. Анучино. с. Виноградовка, ул. Арсеньевская, 1а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обучения	есть	6	10,11,12	Двери в кабинеты менее 0,90 м.	К,О	Увеличение дверных проемов до 0,90 м.	КР
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Входные двери в кабинеты должны быть не менее 0,90м.		Увеличение дверных проемов до 0,90 м.	КР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого посещения объекта в Виноградовском филиале МБОУ школы с. Анучино	ДП-И (У,С,Г) ДУ (К,О)	6	10,11, 12	Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Зона целевого посещения объекта в Виноградовском филиале МБОУ школы с. Анучино доступна полностью категориям инвалидов У,С,Г. Доступна условно К,О.**

Фото №10



Φοτο Νο11



Φοτο Νο12



к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 20П-85-19 от «18» января 2018 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
нет	нет			нет

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 20П-85-19 от « 18 » января 2018 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов		
	есть/нет	№ на плане	№ фото		Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание
Жилые помещения	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
нет	нет			нет

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 20П-85-19 от «18» января 2018 г.

І Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Виноградовский филиал МБОУ школы с. Анучино. с. Виноградовка, ул. Арсеньевская, 1а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	8	13,14	Унитаз не оборудован опорой для рук и спины. Раковины не оборудованы рычажными рукоятками	К,О	Унитаз должен быть оборудован опорой для рук и спины. Раковины д.б. оборудованы рычажными рукоятками	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Унитаз должен быть оборудован опорой для рук и спины. Раковины должны быть оборудованы рычажными рукоятками.		Оборудовать унитаз опорой для рук и спины. Раковины рычажными рукоятками	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенические помещения	ДЧ-И(О,С,Г,У) ДУ (К)	8	13,14	Текущий ремонт Технические решения невозможны

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Санитарно-гигиенические помещения доступны всем, кроме инвалидов группы К**

Фото №13



Фото №14



к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 20П-85-19 от « 18 » января 2018 г.**I Результаты обследования:****6. Системы информации на объекте****Виноградовский филиал МБОУ школы с. Анучино. с. Виноградовка, ул. Арсеньевская, 1а**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционального - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	11	15	Отсутствуют средства информации	С	Установка средств информации	Тек. ремонт
6.2	Акустические средства	есть	11	16	Нарушения не выявлены			
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствуют тактильные средства в местах движения и получения услуги	С	Разместить тактильные средства в местах движения и получения услуги	Тек. ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Системы средств информации для слепых и предусмотреть тактильную информацию		Установка средств информации Разместить тактильные средства в местах движения и получения услуги	Тек. ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте: Виноградовский филиал МБОУ школы с.Анучино	ДЧ-И (К,О,У, Г) ДУ (С)	11	15, 16	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Установить систему средств информации для слепых, предусмотреть тактильную информацию.**

Фото №15




Фото № 16



